

ODREDBE

za stambenu i sanitarnu opremu radnica i radnika
na farmama

Zaštita radnika izjavljuje, koje pretpostavke treba da ispune radna mesta i kako se time garantuje zdravlje osoba.

1. Prostori za boravak, prostori za pripravnost i prostori za stanovanje

- Prostorije za svrhu stanovanja ili za prenoćište moraju imati prozor koji direktno vodi napolje, kao i biti dovoljno osvetljene i dovoljno zagrejane.
- Svaka vrsta stanja opasnih po zdravlje (posebno pojava buđi) moraju biti hitno otklonjeni.
- Svakoj osobi u prostorima za stanovanje moraju biti na raspolaganju ormar koji se zaključava, krevet i za isti odgovarajuća posteljina.
- Prostori za spavanje moraju takođe biti sa mogućnošću zaključavanja, razdvojeni po polovima i imati posebne ulaze.
- Kreveti na sprat nisu dozvoljeni.
- U prostorima za stanovanje moraju biti stavljeni na raspolaganje podesne opreme za sušenje mokre odeće.
- Za pripremu i zagrevanje kao i za hlađenje jela i pića moraju biti raspoložive odgovarajuće opreme.
- Čista visina prostora za presvlačenje mora iznositi najmanje 2,0 m, kod prostora za boravak i prostora za stanovanje najmanje 2,5 m.
- Kod prostora za boravak na raspolaganju mora biti najmanje 3,5 m³, kod prostora za stanovanje najmanje 10m³ vazdušnog prostora po osobi.
- Zaštita nepušača mora biti obezbeđena u svim prostorijama.
- Sredstva za Prvu pomoć moraju biti stavljeni na raspolaganje.
- Prostori za presvlačenje moraju biti stavljeni na raspolaganje, kada su na raspolaganje tuševi ili je na radnom mestu istovremeno zaposleno više od 12 osoba, koje se moraju presvlačiti, jer one pri svojoj aktivnosti nose posebnu radnu odeću ili zaštitnu odeću.

PAZI: Stvarna vrednost zakupa praznog stana uključujući grejanje i osvetljenje u visini od ukupno € 39,24 mesečno može biti umanjena od plate u gotovom.



2. Sanitarne opreme¹

Toaleti (WC)

- jedan toalet (WC) sa mogućnošću zaključavanja na svakih najviše 15 osoba
- Prema polu razdvojena oprema za toalete (WC) od 5 ženskih i 5 muških osoba
- Čista visina svetla u toaletima (WC) mora iznositi najmanje 2 m.
- Perionica u neposrednoj blizini toaleta (WC)
- Toaleti (WC) moraju biti snabdeveni sa tekućom vodom za ispiranje ili drugom sličnom opremom kao i papirom za toalet.
- Toaleti (WC) moraju odgovarati sanitarnim zahtevima i od strane poslodavca – ukoliko ovi ne služe isključivo u privatne svrhe - održavani u higijenskom stanju.

Mesta za pranje, kupatila i tuševi

- jedno mesto za pranje za najviše 5 osoba
- jedan tuš za najviše 5 osoba
- odvojeni prostori za tuširanje za žene i muškarce ili odvojeno korišćenje prostora za tuširanje
- Kupatila moraju biti stavljena na raspolaganje, kada je redovno istovremeno prisutno više od 12 osoba.
- Oprema prema polu podeljenih kupatila kod broja od 5 osoba za svako
- Čista visina svetla kupatila mora iznositi najmanje 2,0 m.
- Mesta za pranje i tuševi moraju biti opremljeni sa tekućom, po mogućstvu sa toplom vrućom vodom.
- Mesta za pranje i tuševi moraju biti opremljeni podesnim sredstvima za pranje tela.
- Obezbeđenje papira za ruke za jednokratnu upotrebu ili uređaja za sušenje ruku
- Temperatura prostora mora iznositi najmanje 21° u kupatilima bez tuševa, 24° u kupatilima sa tuševima.

Kontakt:
OÖ Landarbeiterkammer
Scharitzerstraße 9
4020 Linz

Tel.: 0732 656 381-0
Fax: 0732 656 381-29
e-mail: office@lak-ooe.at
<https://www.lak-ooe.at/>

Neophodno je zakazivanje termina (na nemačkom ili engleskom jeziku)!

¹ Sledeći higijenski standardi važe za celokupne prostorije firme.